



Группа компаний ООО "Пожблок" и ООО "Пожтехпоставки"  
г. Воронеж, ул. 50 летия ВЛКСМ, 125 "а"  
тел./факс: 8(473) 225-51-73  
E-mail: 225-51-73p@mail.ru



АКТ № 004504

О техническом состоянии вентиляционных и дымовых каналов

для первичных и периодических проверок индивидуальных жилых домов; при устаревании, изменении газоснабжения, изменении оборудования  
г. Воронеж ЗАО СМП "Дистрибуциямолсогаспрод" 24.07.2019

Мы, нижеподписавшиеся: представитель "Заказчика" (отв. за газовое хозяйство) Андреева Е. В.

представитель ООО "Пожтехпоставки" Светлов В. В. (инициалы, Ф.И.О.) Светлов В. В. (инициалы, Ф.И.О.) проводящий квартальную проверку

технического состояния дымовых и вентиляционных каналов в помещениях кухня и санузел многоквартирного дома №3.10 по ул. 50 летия ВЛКСМ

от газиспользующих приборов ПТ-4

по адресу г. Воронеж ул. Трайковского 17

цель проверки проверить техническое состояние и герметичность, проходимость для отвода продуктов сгорания от газовых приборов.

ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:

№ п/п	Тип канала (вент. дым.)	Материал канала	Сечение или диаметр канала (мм)	Газоиспользуемое оборудование или помещение	Состояние канала очищен / не очищен	Наличие тяги и соответствие нормативным требованиям	Состояние оголовка
	<u>Вент.</u>	<u>Кирпич</u>	<u>400x400</u> <u>400x400</u> <u>270x400</u> <u>400x400</u>	<u>кухня и</u> <u>с/у</u>	<u>Очищ</u> <u>Очищ</u> <u>Очищ</u>	<u>есть</u> <u>есть</u> <u>есть</u>	<u>Оснп</u> <u>Оснп</u> <u>Оснп</u>

Противопожарная разделка вокруг газовых приборов, соединительных труб и дымовых каналов есть

В нижней части дымовых каналов имеются карманы глубиной не менее 25 см, и лючки для чистки есть

Все дымовые каналы обособленные и плотные, за исключением нет

Металлические соединительные трубы находятся в исправном состоянии и имеют не более 3-х поворотов, их присоединение соответствует нормативным требованиям есть

Суммарная длина участков соединительных труб менее 3-х метров есть

Оголовки дымовых труб и вентканалов находятся вне зоны ветрового подпора (да/нет) да

Наличие изменений проекта нет

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Вентиляционные каналы и помещений кухня и санузел

СООТВЕТСТВУЮТ нормативным требованиям и пригодны к эксплуатации под нет

канала в помещениях нет

НЕ СООТВЕТСТВУЮТ нормативным требованиям по причине нет

Газовые приборы есть

Ис. пружина по требованиям есть

Задаток 24.07.19 Андреева Е. В.

Представитель ООО "Пожтехпоставки" Светлов В. В.

Срок действия акта 1 год Акт подписан в кан. за номером 004504 Дата 24.07.19г.

Мастер Светлов В. В.

М.П. Светлов В. В.